


Преобразователь APC-2000ALW-L

с выносным измерительным элементом для гидростатических измерений уровня


- ✓ Возможность дистанционной корректировки параметров
- ✓ Выходной сигнал 4...20 мА + протокол HART
- ✓ Взрывобезопасное исполнение Exia, Exd (см. Раздел X, таблица 1)





Свойства микропроцессорного усилителя

- ♦ Выходной сигнал 4...20 мА + HART
- Конфигурируемый жидкокристаллический индикатор с подсветкой (диапазон рабочих температур –40...+65°С)
- ♦ Кнопки на передней панели позволяют:
 - установить начало и конец диапазона измерений путем записи величины или заданным давлением;
 - обнулить преобразователь;
 - изменить единицы измерения;
- изменить коэффициент демпфирования;
- ♦ Конфигурация режима работы индикатора:
 - отображение значения давления действующего на измерительный элемент;
 - отображение значения выходного тока в мА или в процентах от диапазона;
 - отображение шкалы пользователя.
- ◆ Взрывобезопасное исполнение Exi, Exd;



Диапазоны измерений

	Nº	Основной диапазон (пределы измерений)	Минимальная	Возможность
			ширина устанавливаемого	перенастройки начала
			диапазона	диапазона измерений
Γ	1	0200 кПа (020 м H ₂ O)	20 кПа	0180 кПа
ſ	2	0100 кПа (010 м H ₂ O)	10 кПа	090 кПа
	3	025 кПа (02,5 м H ₂ O)	5 кПа	020 кПа

Электрическое подключение Питание подключается на кл

Питание подключается на клеммы SIGNAL+ SIGNAL- с сохранением полярности показанной на рисунке. В случае недостаточного сопротивления нагрузки преобразователя для обмена данных HART (R_{o} < 240 Ом, где R_{o} — сумма входных сопротивлений вторичных приборов и внутреннего сопротивления источника питания), добавляем в цепь резистор 240 Ом, находящийся на плате преобразователя, снимая перемычку с клемм SIGNAL- TEST-. В случае, когда сопротивление нагрузки превышает 240 Ом не рекомендуется использовать внутренний резистор, который внесет перепад напряжения около 5В. Для электрического подключения цифровых преобразователей рекомендуется применение экранированных кабелей. Экран подключаем к клемме заземления в соединительной коробке преобразователя. Коммуникатор или конвертер HART подключаем на техт+, SIGNAL+ (любая полярность). Для контроля выходного тока предназначены клеммы TEST+, TEST-.

Технические данные

Метрологические параметры

Предел допускаемой приведенной погрешности:

≤ ±0,16% для основного диапазона

Стабильность метрологических характеристик: не хуже чем: основная погрешность/2 года

Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды:

 \leq ±0,1% (осн. диап.) / 10°С максим. ±0,4% (осн. диап.) во всем диапазоне компенсации.

Для измерительного элемента, встроенного в корпус зонда SG-25S, применение мембранного разделителя вызывает возникновение дополнительной абсолютной погрешности нуля из-за изменений температуры среды измерения, составляющей до 80 Па / 10°C

Диапазон термокомпенсации: -25...120°C

-40...80°С специальное исп.

Срок фиксирования выходного сигнала: 0,5 сек. Дополнительное электронное демпфирование: 0...60 сек. Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания: $\leq \pm 0,002\%$ (осн. диап.) / В

Электрические параметры

Напряжение питания, В: 10...45 пост. ток (Exi 10,5...28 B)

Дополнительный перепад напряжения

при включенной подсветке индикатора: 3 В Выходной сигнал, мА: 4...20 (двухпроводная линия связи)

Активное сопротивление необходимое

для обмена данными (HART):

Активное сопротивление нагрузки определяется по формуле: мин. 250 Ом 2[O] – U_{пит}[B] – 10 В*

 $R[\Omega] = \frac{U_{\text{пит}}[B] - 10B^3}{0,0225A}$

* – 13 В при включенной подсветке индикатора

Условия работы

Диапазон температур окружающей среды: -40...85°C

исполнение Ex -40...80°C

Диапазон температур среды измерения: -40...120°C ЗАМЕЧАНИЕ: не допускать замерзания среды измерения вблизи измерительного элемента


Специальные исполнения

- ► Exi взрывобезопасное исполнение
- ◆ Exd взрывозащищенный корпус
- ◆ (-40) диапазон термокомпенсации -40...80°C
- PU полиуретановый кабель без фторопластовой оболочки (экономичный вариант Т_{макс} 50°C)
- Q... дополнительная тренировка прибора для увеличения надежности; подробности в РЭ

Способ заказа

АРС-2000ALW-L / / ÷ / ± / L=....м/ RU Специальное исполнение: Exi, Exd, (-40), PU, Q... Тип защитного корпуса измерительного элемента: SG-25S, SG-25 или SG-25S-tytan Основной диапазон Начало установленного диапазона — относится к вых. 4 мА Конец установленного диапазона — относится к вых. 20 мА Длина кабеля (не больше 25 м) Документация и сертификаты для РФ

Зависимость основной погрешности от ширины установленного диапазона



 ho_0 — погрешность для основного диапазона (0...100%)

 ho_1 — погрешность для диапазона (0...25%) ho_1 = 2 × ho_0

Значения погрешностей приведены в технических данных – метрологические параметры

Пример: Уровнемер APC-2000ALW-L / исполнение Exi / измерительный элемент встроенный в корпус зонда глубины SG-25S / осн. диапазон $0 \div 10$ м H_2O / установленный диапазон $0 \div 6$ м H_2O / длина кабеля 12 м

APC-2000ALW-L / Exi / SG-25S / 0 ÷ 10 M H₂O / 0 ÷ 6 M H₂O / L = 12 M / RU