



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 186/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новгородский агротехнический техникум» (ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»)
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений
требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Великому Новгороду УНД и ПР ГУ МЧС России по
Новгородской области от 25 октября 2016 года № 186

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период «01» ноября 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. «29» ноября 2016 г Федоровой
Светланой Викторовной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому
Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Новгородской области, проведена плановая проверка объекта защиты – здания
техникума по адресу: г. Великий Новгород, ул. Корсунова, д. 38

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место
проведения проверки)

совместно с Прокофьевой Надеждой Алексеевной – начальником АХС

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении е)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (фактически ручное).	ст.4, ст.6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (далее ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	02.04.2018г.	

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
2	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (класс функциональной пожарной опасности объекта защиты Ф 4.1 – техникум).	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	02.04.2018г.	
3	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно: расход воды в пожарных кранах составил менее 2,5 л/с (вода в системе отсутствует № 174-16 ВПВ от 11.11.2016 г.)	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. (далее – ППР в РФ); ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	02.04.2018г.	
4	Не обеспечено наличие на дверях учебной лаборатории № 211 на 2 этаже обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ	02.04.2018г.	
5	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30. (Дверь в проеме, ведущая в архив в отделе кадров на 2 этаже (В2) – деревянная). (Не предоставлен сертификат соответствия).	ст. 4, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	
6	Помещения техникума - Ф 4.1 не	ст.4, ст.6 ФЗ от	02.04.2018г.	

	отделены от частей здания другого назначения (ветеринарная клиника - Ф - 3.4)	22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
7	Помещения ветеринарной клиники не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)	ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 38 таблица № А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.04.2018г.	
8	Помещения ветеринарной клиники не оборудовано система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа (СОУЭ).	ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 11 Таблица № 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	02.04.2018г.	
9	Лабораторные помещения (лаборатория ООО «Груммант»Ф-5.1), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа заполнением дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30.	ст.4, ст.6 таблицы № 23, 24 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	02.04.2018г.	

10	Первая дверь эвакуационного выхода на улицу в коридоре на 1 этаже открывается не по направлению выхода из здания.	ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.04.2018г.	
11	Отделка потолка коридора (1 этаж) на путях эвакуации выполнена из деревянной рейки (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 или акт по огнезащитной обработке не предоставлены)	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
12	На путях эвакуации допущен перепад высот, а именно короб, закрывающий коммуникации, где следовало предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.04.2018г.	
13	Отделка стен в актовом зале и сценической коробки наполовину выполнена из материалов (ламинированная доска) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 не предоставлен).	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
14	Руководитель организации не обеспечил в актовом зале обработку сценического оформления (тканевые занавесы на сцене) огнезащитным составом, с составлением соответствующего акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	п. 108 ППР В РФ	02.04.2018г.	
15	Отделка стен книгохранилища выполнена из материалов (ламинированная доска) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ0 и (или) КМ1 не предоставлен).	ч. 15 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123	02.04.2018г.	
16	Отделка стен холла на путях эвакуации выполнена из материалов	ч. 6 ст. 134, таблица 29	02.04.2018г.	

	(ламинированная доска) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности (соответствия) КМ1 не предоставлен).	с ФЗ № 123		
17	Прибор приемно-контрольный и прибор управления установлены на стене, изготовленной из горючих материалов (фанера).	ст.4, ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	ФЗ от 02.04.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

